



ประกาศเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเขาหัวช้าง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลเขาหัวช้างได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างจึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียใน ชุมชน จากการสำรวจพบว่าไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นายจติพล ช่วยราชการ)

นายกเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	
น้ำเสียจากบ้านร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ:เทศบาลตำบลเขาหัวช้างได้สำรวจสภาพปัญหาในชุมชนพบว่าไม่มีปัญหาแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง



ลงชื่อ

(นางพัชรี ทองพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง